

CALDERA HUMO-HUMOTUBULAR MUY INCRUSTADA

CARLOS W. THOMASSET



En este caso, la incrustación fué provocada por un tratamiento químico equivocado.

El técnico pretendió eliminar la sílice del agua e incrustó la caldera con el propio producto del tratamiento.

El fin de la caldera fué con "suerte" que perdió agua a fisurarse la placa y hubo que parar la caldera, de lo contrario podría haber un daño mayor, con personas involucradas.

El costo de la reparación fué grande, hubo que cambiar parte de la placa más caliente y todos los tubos.

Hay que inspeccionar las calderas periódicamente !!!!